

# AKO JAZDIŤ NA MOTOCYKLI V CHLADNOM POČASÍ BEZPEČNE



Slovnaft

STAROSTLIVOSŤ O TECHNIKU NEPODCEŇUJTE PO CELÝ ROK, ALE S KLESAJÚCIMI TEPLOTAMI JE EŠTE DÔLEŽITEJŠIA.

## PNEUMATIKY

Skontrolujte tlak a stav dezénu. Drážky musia byť dostatočne hlboké, aby odvádzali vodu.

Ak plánujete ich výmenu, jeseň je ideálny čas. Lepšiu priľnavosť oceníte práve na klzkých cestách.

## PALIVO

Doprajte svojmu motocyklu kvalitné prémiové palivo s vyšším oktánovým číslom a nižším obsahom biozložiek. Hľadajte ho pod označením E5. Na čerpacích staniciach Slovnaft je to benzín EVO 100 PLUS.

## AKUMULÁTOR

Ak ste akumulátor počas celého leta nenabíjali, doprajte mu to teraz na jeseň.

S klesajúcou teplotou klesá aj „zásoba energie“ v batérii, ktorú je potrebné obnoviť, aby akumulátor dokázal motor spoľahlivo roztočiť.

## ČAS

Jazdenie na jeseň si vyžaduje dôkladnejšie plánovanie. Myslite na to, že sa oveľa skôr stmieva. Tým sa znižuje nielen viditeľnosť, ale aj teplota. Vyrážajte s väčšou časovou rezervou, aby ste mohli jazdiť pomalšie.

KVALITNÝ VÝSTROJ VÁM ZARUČÍ NIELEN BEZPEČNOSŤ, ALE AJ KOMFORT.

## PRILBA

Okrem uzavretia vetracích otvorov na vašej prilbe venujte pozornosť plexištítu. Aby sa nezahmlieval, môžete inštalovať špeciálnu fóliu – Pinlock. Tmavý štít, ktorý ste používali v lete, vymeňte za číre plexi.

## RUKAVICE

Kvalitné rukavice sú nutnosťou. So skrehnutými prstami sa motocykel ovláda oveľa ťažšie. Najlepšie urobíte, keď siahnete po vyhrievaných rukaviciach, prípadne si na motocykel namontujete vyhrievané rukoväte. Textilné návleky na riadidlá pomôžu tiež.

## OBLEČENIE

Pred chladným počasím vás ochráni kvalitné motocyklové oblečenie vybavené membránou proti premoknutiu a prefúknutiu. Nezabudnite zavrieť vetracie otvory. V extrémnych podmienkach oceníte aj nepremokavé návleky ako najvrchnejšiu vrstvu.

## SPODNÁ VRSTVA

Dôležité sú tiež vnútorné vrstvy oblečenia. Prvou by malo byť funkčné termooblečenie zo syntetických materiálov alebo merino vlny. To zabezpečí odvod potu a nebude vás chladiť.

